

Customer Information Business Unit Vision

Gottenheim April 19th, 2022

Reduction of number of electrical outputs of VISOR®

Dear customers,

the current situation of component availability presents us all with major challenges. Our primary goal is to ensure the ability to deliver our products.

For this reason, individual selected articles are delivered with a reduced number of outputs. In these articles, only the following outputs will be available:

- Pin 4 (Ready)
- Pin 9 (ext. lighting)
- Pin 12 (ejector)

An overview of the affected articles can be found in the following file.

[List of affected articles](#)

If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our support team.

(support@sensopart.de)

--

Dr. Jens Pannekamp

Head of Business Unit Vision

--

Dominik Kult

Head of Product Management Vision

Kundeninformation Produktbereich Vision

Gottenheim, den 19. April 2022

Reduzierung der Anzahl elektrischer Ausgänge des VISOR®

Sehr geehrte Kunden,

die aktuelle Situation der Bauteilverfügbarkeit stellt uns alle vor große Herausforderungen. Unser oberstes Ziel ist es, die Lieferfähigkeit unserer Produkte sicherzustellen.

Aus diesem Grund werden einzelne ausgewählte Artikel mit einer reduzierten Anzahl von Ausgängen ausgeliefert. In diesen Artikeln stehen folglich lediglich folgende Ausgänge zur Verfügung:

- Pin 4 (Ready)
- Pin 9 (ext. Beleuchtung)
- Pin 12 (Auswerfer)

Eine Übersicht der betroffenen Artikel können Sie in folgender Datei einsehen.

[Liste der betroffenen Artikel](#)

Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Support Team gerne zur Verfügung. (beratung@sensopart.de)

--

Dr. Jens Pannekamp

Leiter des Produktbereich Vision

--

Dominik Kult

Leiter des Produktmanagement Vision